

事故報告(注意喚起)

埋立浚渫協会
安全部会委員長様

港湾空港部 港湾整備・補償課

管内事務所の工事で事故が発生したので情報提供します。


I. 事故概要

発生日時 : 平成29年 2月21日(火) 16時30分頃
作業内容 : 撤去工(配水管撤去)
被災状況 : 光ケーブル線切断

II. 事故発生状況:

埋設管(電線管・配水管)撤去のため掘削作業中、埋設管の上を横断していた光ケーブル線をバックホウで断線。

光ケーブル線切断状況



III. 事故発生の原因

- ① 破断した埋設管は、施工前に発注者から埋設管路図により受注者(元請)へ周知し、慎重に掘削するよう指示していたが、作業実施者まで情報共有されていなかった。
- ② 受注者は、埋設管撤去付近にケーブル線の埋設表示板とマンホールがあることは視認していたが、埋設管撤去(掘削)方向と平行表示であったため、支障がないものと思い込み、マンホール内を確認せず掘削作業を施工した。