

## 事故報告(注意喚起)

埋立浚渫協会  
安全部会委員長様

港湾空港部 港湾整備・補償課


管内事務所の工事で事故が発生したので情報提供します。

### I. 事故概要

発生日時 : 平成29年 1月 4日(水)午前8時30分  
作業内容 : 資機材仮置きヤードから調査地点への資材運搬作業(2tユニック車両)  
被災状況 : 架空線切断

### II. 事故発生状況:

資機材仮置きヤードにおいて、仮設トイレを積み下ろし後、ケーシング資材を調査地点No.4に運ぶ際、ユニックブームを格納し忘れた状態で走行し、約5.3mの高さにあった電話線(光ケーブルを含む)をブームで切断した。



事故発生状況

### III. 事故発生の原因

- ① 今回の事故原因については、資機材仮置きヤードでの仮設トイレを積み下ろし後、ケーシング資材を調査地点No.4に運ぶ際、ユニック車のブームを上げたまま走行していることに運転手・同乗者が気づかなかったことが直接的原因である。
- ② 事故発生時は、元請けの担当技術者は別の作業場所(No.3地点)での資材搬入の立会を行っていたため、当該資機材仮置きヤードでの作業に立会していなかった。
- ③ 資機材仮置きヤードの架空線は、事前に把握(調査)していたが、全作業員には周知されていなかった。